



# MODEL 7899

## DIGITAL HANDHELD GAS LEAKAGE DETECTOR

- Powered with 6 x 1,5V AAA alkaline batteries
- User configurable parameters
- Acoustic and optical indication in case of alarm
- Auto-shut-off function

## DETECTOR DIGITAL PORTÁTIL DE FUGAS DE GAS

- Alimentación con 6 baterías de 1,5 V AAA alcalinas
- Possibilidad de configuración de los principales parámetros
- Indicador acústico y óptico en caso de alarma
- Dotado de función de auto-apagado

## DÉTECTEUR NUMÉRIQUE PORTABLE DE FUITE DE GAZ

- Alimentation avec 6 batteries alcalines de 1,5V AAA
- Possibilité de configuration des paramètres principaux
- Avertisseur acoustique et optique en cas d'alarme
- Fonction Arrêt automatique

## RIVELATORE PORTATILE DI FUGHE DI GAS DIGITALE


- Alimentazione tramite 6 batterie da 1,5V AAA alcaline
- Possibilità di configurazione dei principali parametri
- Segnalatore acustico e visivo in caso di allarme
- Dotato di funzione di auto spegnimento

## TRAGBARER DIGITALER GASDETTEKTOR


- Versorgung durch 6 1,5V-AAA-Alkali-Batterien
- Hauptparameter einstellbar
- Akustischer und optischer Alarm bei Messbereichüberschreitung
- Automatische Selbstabschaltung

## DETECTOR DIGITAL PORTÁTIL DE FUGAS DE GÁS


- Alimentação mediante 6 baterias alcalinas de 1,5V AAA
- Possibilidade de configuração dos parâmetros principais
- Sinalizador acústico e óptico em caso de alarme
- Função de desligamento automático



**Fig. 1: External appearance / Aspecto exterior / Aspetto esteriore / Aspecto exterior / Aspetto esteriore / Aspecto exterior**



**Fig. 2: Battery compartment / Compartimiento pilas / Acceso al logement des batteries / Accesso vano pila / Zugang zum Batteriefach**



**Fig. 1: External appearance / Aspecto exterior / Aspetto esteriore / Aspecto exterior / Aspetto esteriore / Aspecto exterior**



## ENGLISH

zero procedure is initiated.  
As previously explained, the auto-zero time is 6 seconds long, stressed with a beeping sound and with 4'000 digits flashing on the LCD.

During this phase the instrument samples the actual gas concentration and assumes that as a zero baseline for any following measurement.  
When this phase is terminated, the instrument will sound a prolonged beeping sound.

**AUTOMATIC Zero drift adjustment**

In absence of gas the instrument continuously checks its zero level and performs an automatic drift adjustment, provided the variation is maintained within some limits.  
This compensation is transparent for the user and it is performed every 2 seconds in order to compensate any possible sensor drift mostly due to temperature variations.

When the sensor detects the presence of gas it abandons this compensation procedure and switches to the gas detection operation.

### 'H Hold key'

When the 'H' key is depressed, the 'HOLD' mode is started, during which the actual read value is 'frozen' on the lower 4 digits display. When in this mode the instrument turns the label 'HOLD' on and issues a short beep.  
During this mode the upper 4-digits display will keep on showing the current measured concentration value (thus following the concentration variations), meanwhile the lower 4-digits display shows the 'frozen' value.

### 'UNIT' Measurement Unit Key.

When this key is depressed the measurement unit in which the display reading is expressed is selected.  
Every time the 'UNIT' key is further depressed, the instrument will cycle among the available measurement units, according to the following sequence (Starting with the unit currently selected):

$$\Rightarrow \text{ppm} \Rightarrow \% \text{vol} \Rightarrow \% \text{L.E.L.} \Rightarrow \text{ppm} \Rightarrow$$

every time the unit is changed, the choice is automatically stored in the instrument memory, so that during the next instrument turn-on this will be the default unit.

### 'SET' key

When this key is kept depressed for at least 3 seconds a mode is entered in which the user can set the general parameters for the instrument operation.  
These parameters are three and the user can switch between one and the following by pressing the 'SET' key.  
Once a parameter is selected, its value can be modified with the following keys:

### 'FUNC' Key:

Increases the value (if numerical) or switches between On and Off cyclically (if non-numerical).

### 'UNIT' Key:

Decreases the value (if numerical) or switches between On and Off cyclically (if non-numerical).

Parameters which can be adjusted are the following:

### P4: Acoustic Feedback Enable/Disable

This parameter is identified with the label 'SET 1'.  
Its value enables or disables the internal buzzer for the acoustic feedback. Press the 'UNIT' or the 'FUNC' key to change the actual value. The instrument is factory set with the 'SET 1' enabled (Set 1-On).

### P2: Auto-Shut-Off Time.

From parameter 'Set 1' if the key 'SET' is further depressed the instrument gets access to parameter 'SET 2' which allows to change the auto-shut-off time. The 'UNIT' key decreases the 'OFI' (overflow).

Before the instrument is first used, it is mandatory to take the following actions:  
• Insert the batteries in the relevant compartment. In order to open the plastic door please apply a slight pressure with a finger or with the help of a small screwdriver on the plastic tooth (see 'a' in Fig. 2); then insert batteries paying attention to the correct polarity.

• Alternatively insert the external adaptor (optional) plug in the connector (see Fig. 3), then plug the adaptor in the mains socket.  
Further to this the instrument features autozero and auto-shut-off functionality.

## COMMANDS DESCRIPTION

### '@' On/Off key

In order to turn the instrument On or Off press the '@' key.  
When the instrument is turned on the instrument plays a short beeping sound and starts the sensor pre-heating phase, which lasts 45 seconds.  
During this phase the instrument displays the word 'HEAT' and the remaining time before the end of it.

When the pre-heating is terminated the auto-zero phase is initiated, lasting 6 seconds and identified with another short beeping sound. Once also this is terminated, another beeping sound indicates the full functionality of the instrument.

During normal operation, while no gas is detected, the instrument will issue a short beep every 2 seconds.  
In case a leakage is detected, the rate of the sound will be higher accordingly to the measured concentration.

The instrument is factory set with the auto-shut-off feature turned on and the relevant time set to 10 minutes.  
This means that the instrument will automatically turn off after ten minutes from turn-on.

A temporary turn-off for this feature (until the first manual turn-off) can be accomplished by pressing the '@' key for at least 4 seconds during the turn-on phase. In order to turn the instrument off please press the '@' key; the action is confirmed with three short beeps issued in sequence.

### '>>' AUTOZERO key.

When this key is pressed (an the instrument is on) the auto-

## FUNÇÃO LOWBATT

O aparelho analisa constantemente o estado da carga da bateria. Se a tensão da bateria desce abaixo do valor da bateria descarregada, se visualiza no ângulo superior direito do display o ícone da bateria descarregada '■'.

No momento em que este símbolo se acende, o aparelho está ainda perfeitamente operativo.

Ao alcançar um valor crítico, abaixo do qual não é garantido o perfeito funcionamento do aparelho, no display aparecerá a escrita 'Lo batt' e a funcionalidade do aparelho será bloqueada; a única função permitida será o desligamento. O momento de ligar o parafuso, se a tensão de alimentação é superior ao valor limite, todas as funções do aparelho serão restabelecidas.

Presionando novamente a tecla 'H' o aparelho sairá do modo HOLD e emitirá um beep de confirmação.

## 'UNIT' Tecla Unidade de medida

Presionando a tecla 'UNIT' há possibilidade de seleccionar a unidade de medida a qual se refere o valor da concentração visualizada.

Para cada pressão da tecla 'UNIT' o instrumento alterará entre as unidades de medida disponíveis nas seguintes ordens (iniciando da unidade de medida corrente):

$$\Rightarrow \text{ppm} \Rightarrow \% \text{vol} \Rightarrow \% \text{L.E.L.} \Rightarrow \text{ppm} \Rightarrow$$

Para cada mudança, a nova unidade de medida é automaticamente memorizada para que seja recuperável o acendimento sucessivo.

## 'SET' Tecla Set

Mantendo pressionada esta tecla por ao menos 3 segundos há possibilidade de configurar os parâmetros gerais do aparelho.

Os parâmetros configuráveis são: 3; pode-se passar de um parâmetro ao sucessivo pressionando a tecla 'SET'. Os valores podem ser modificados mediante a pressão das seguintes teclas:

Tecla Func: Aumenta o parâmetro quando numérico, ou passa para On/Off ciclicamente.

Tecla Unit: Diminui o parâmetro quando numérico, ou passa para On/Off ciclicamente.

Os parâmetros configurados são os seguintes:

## P1: Habilitação/desabilitação do sinal acústico

Entrando na modalidade de configuração dos parâmetros gerais, o instrumento apresenta o primeiro parâmetro configurável, visualizado como 'SET 1'. Este parâmetro permite activar ou desactivar o buzzer pressionando o botão 'UNIT' ou 'FUNC'. O aparelho sai da fábrica com o buzzer activado (Set 1 = On).

## P2: Temporéo Desligamento Automático

Do parâmetro 'Set 1', pressionando a tecla 'SET' se entra no segundo parâmetro configurável visualizado como 'SET 2' que permite modificar o tempo de desligamento automático. A tecla 'UNIT' diminui o valor visualizado no display, enquanto que a tecla 'FUNC' aumenta o valor. Os tempos configuráveis são: 300..3000 ppm CH4 (Set 1=300). O tempo de desligamento é de 1 minuto. Para desabilitar a função de desligamento automático, aumentar ou diminuir o valor para que não apareça a palavra 'OFF'.

## P3: Buzzer no alarme: On/Off

Do parâmetro 'Set 2', pressionando a tecla 'SET' se visualiza o terceiro parâmetro 'SET 3' que permite activar ou desactivar o buzzer em caso de alarme.

Para modificar este parâmetro usar as teclas 'UNIT' o 'FUNC'. O dispositivo sai da fábrica com o buzzer activado. Quando a configuração do parâmetro 3 está activada, uma pressão posterior do botão SET, provoca o abandonio da área relativa a setagem dos parâmetros do Usuário e a memorização das setagens apenas efectuadas.

## FUNÇÃO OVER RANGE

Esta função, sempre activa, controla que a concentração de gás medido se encontre entre o limite superior da escala. No caso em que o fundo-escala venha superado o buzzer emitirá um som a máxima frequência de repetição e se acenderá no display o símbolo 'ALM' e o display inferior mostrará o símbolo 'OFL' (overflow).

## FUNÇÃO LOWBATT

O aparelho analisa constantemente o estado da carga da bateria. Se a tensão da bateria desce abaixo do valor da bateria descarregada, se visualiza no ângulo superior direito do display o ícone da bateria descarregada '■'.

No momento em que este símbolo se acende, o aparelho está ainda perfeitamente operativo.

Ao alcançar um valor crítico, abaixo do qual não é garantido o perfeito funcionamento do aparelho, no display aparecerá a escrita 'Lo batt' e a funcionalidade do aparelho será bloqueada; a única função permitida será o desligamento. O momento de ligar o parafuso, se a tensão de alimentação é superior ao valor limite, todas as funções do aparelho serão restabelecidas.

Presionando novamente a tecla 'H' o aparelho sairá do modo HOLD e emitirá um beep de confirmação.

## 'UNIT' Tecla Unidade de medida

Presionando a tecla 'UNIT' há possibilidade de seleccionar a unidade de medida a qual se refere o valor da concentração visualizada.

Para cada pressão da tecla 'UNIT' o instrumento alterará entre as unidades de medida disponíveis nas seguintes ordens (iniciando da unidade de medida corrente):

$$\Rightarrow \text{ppm} \Rightarrow \% \text{vol} \Rightarrow \% \text{L.E.L.} \Rightarrow \text{ppm} \Rightarrow$$

Para cada mudança, a nova unidade de medida é automaticamente memorizada para que seja recuperável o acendimento sucessivo.

## 'SET' Tecla Set

Mantendo pressionada esta tecla por ao menos 3 segundos há possibilidade de configurar os parâmetros gerais do aparelho.

Os parâmetros configuráveis são: 3; pode-se passar de um parâmetro ao sucessivo pressionando a tecla 'SET'. Os valores podem ser modificados mediante a pressão das seguintes teclas:

Tecla Func: Aumenta o parâmetro quando numérico, ou passa para On/Off ciclicamente.

Tecla Unit: Diminui o parâmetro quando numérico, ou passa para On/Off ciclicamente.

Os parâmetros configurados são os seguintes:

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação: 9V, 6x1,5V AAA alcálinas  
Alimentação externa: Alimentador 12 Vcc, 100 mA

Autonomia baterias: 4 horas mínimo

Valor Bateria descarregada: 6,50 V Instrumento funcionando

Valor de Operatividade: 0,00 .. 10,00 ppm CH4

Campo de medida: 0,00 .. 1% VOL CH4

0,00 .. 20% LEL CH4

0,00 .. 1,800ppm LPG (isoC4H10)

1 ppm ±20% t.s. a 20°C ±1°C,

±65-±6% RH (veja outras)

ppm, %vol, %LEL

Semicondutor

máx. 45 segundos fixos

OFF, 1 .. 30 minutos

LCD

Grau de proteção: IP 20

Temp. de estocagem: 0°C .. +40°C

Tempo de pré-aquecimento: -10°C .. +50°C

Tempo de Desligamento: 20% .. 80% RH

Autônatico: ABS HB ignifugo

Recipiente: Azul escuro

Cor: Cor:

Dimensões: 72 x 151 x 37 mm. (L x A x P)

Peso: ~ 312 gr.

Comp. flexível sensor: 270 mm

Accessórios: Alimentador externo 230V~/12V= 100mA

Dentro da visão de um contínuo desenvolvimento dos próprios produtos, o fabricante reserva o direito de realizar modificações nos dados técnicos e performances sem aviso prévio. Ao consumidor deve garantir contra todos os defeitos de fabrica do produto segundo a Directiva Europeia 1999/44/CE, bem como o documento sobre a política de garantia do construtor. O texto completo da garantia está disponível com o vendedor, sob pedido.

POR RDZ BIO DEZ 01798580 130510

POR RDZ BIO DEZ 01798580 130510



terminar el calentamiento del sensor. Al terminar el tiempo se pasa a la fase de auto-cero que dura 6 segundos, y está señalada por un 'beep'. Terminada esta fase el instrumento emite un 'beep' prolongado que indica la plena funcionalidad del dispositivo.

El instrumento durante el normal funcionamiento, en ausencia de gas, emitirá un 'beep' cada 2 segundos. Mientras se detecta la presencia de gas, la frecuencia de repetición del 'beep' aumentará según la concentración de gas detectada. El dispositivo se programa en fábrica con la modalidad de auto-apagado activada y el tiempo fijoado a 10 minutos. Esto significa que el instrumento se apagará automáticamente después de 10 minutos. Para excluir temporalmente esta función (hasta el primer apagado manual) es necesario tener presionado por al menos 4 segundos el botón 'ON' en fase de encendido. Para apagar el instrumento basta presionar el botón 'ON', el apagado del detector está señalado por la emisión de 3 beeps en secuencia.

#### 'ON' - Botón de AUTOZERO

Presionando este botón, con el instrumento encendido, se activa el procedimiento de autocero. Como está descrito anteriormente el tiempo de autocero es de 6 segundos señalados por un 'beep' y por el parpadeo, en el display, de las 4 cifras '0.000'; en esta modalidad el instrumento muestra la concentración de gas medida por el sensor y la asume como valor cero para las sucesivas medidas. Terminada esta fase, el instrumento emitirá un 'beep' prolongado que indicará la finalización del procedimiento.

#### 'ON' - Botón AUTOMÁTICO del Cero

El instrumento, en ausencia de gas, efectúa continuamente el control del cero, alineándolo con el útil para la medida también dicha referencia de autocero. De este modo automáticamente el usuario no tiene pistas y se realiza, con vencimiento fijo cada 2 segundos, con el fin de compensar eventuales variaciones ligadas a la deriva del sensor o a la tolerancia de los componentes electrónicos.

En el momento en que el instrumento advierte la presencia de gas, abandona el procedimiento de alineamiento del cero y pasa al procedimiento de medida de la concentración de gas presente en el ambiente en proximidad al sensor.

#### 'H' Botón Hold

Presionando el botón 'H' se entra en la modalidad 'HOLD', que permite congelar la lectura del valor corriente en el display inferior. La activación de esta función está señalada por el encendido del símbolo 'HOLD' y por la emisión de un 'beep'. En esta modalidad el display superior continuará a mostrar el valor corriente de concentración (por lo tanto sigue las variaciones de la concentración leída por el sensor) mientras seleccionar la unidad de medida a la cual se refiere el valor de la concentración visualizada.

A cada presión del botón 'UNIT' el instrumento pasará cíclicamente entre las unidades de medidas disponibles en el siguiente orden (indicando por la unidad de medida corriente):

$\Rightarrow ppm \Rightarrow \%vol \Rightarrow \%L.E.L. \Rightarrow ppm \Rightarrow$

A cada cambio, la unidad de medida se memoriza automáticamente para que pueda recuperarse en el encendido sucesivo.

#### 'SET' Botón Set

Teniendo presionado este botón por al menos 3 segundos se tiene la posibilidad de configurar los parámetros generales del instrumento. Si el instrumento detecta una concentración de gas mayor a 0, da un feedback acústico, esto significa que al aumentar la concentración del gas detectado aumenta la frecuencia del 'beep' emitido por el zumbador.

parámetro al sucesivo presionando el botón 'SET'.

Los valores pueden modificarse mediante la presión de los siguientes botones:

**Botón Func:** Incrementa el parámetro si es numérico o bien pasa a On/Off, cíclicamente.

**Botón Unit:** Decrementa el parámetro si es numérico, o bien pasa a On/Off, cíclicamente. Los parámetros configurables son los siguientes:

**P1: Habilidades/deshabilitación señal acústica**  
Entrando en modalidad de configuración de los parámetros generales, el instrumento presenta el primer parámetro, Este parámetro permite activar o desactivar el buzzer presionando el botón **UNIT** o bien **FUNC**. El instrumento sale de fábrica con el buzzer activado (Set 1 = On).

#### P2: Tiempo de Auto-Apagado

Del parámetro 'Set 1', presionando el botón 'SET' se entra en el segundo parámetro configurable visualizado como **SET 2** que permite modificar el tiempo de auto-apagado. El botón **UNIT** decrementa el valor visualizado en el display, mientras el botón 'FUNC' incrementa el valor. Los cambios configurables están comprendidos entre 1 .. 30 minutos con step de 1 minuto. Para desactivar el auto-apagado incrementar o decrementar el valor hasta que no aparezca la palabra **OFF**.

#### P3: Buzzer en alarma: On-Off.

Del parámetro 'Set 2', presionando el botón 'SET' se observa el tercer parámetro **SET 3**, que permite activar o desactivar el buzzer en caso de alarma. Para modificar este parámetro usar los botones **UNIT** o **FUNC**. El dispositivo sale de fábrica con buzzer en alarma activado. Cuando está activa la configuración del parámetro 3, una ulterior presión del pulsante SET, provoca el abandono del área relativa al la programación de los parámetros Usuario y la memorización de los ajustes apenas efectuados.

#### FUNCTION OVERRANGE

Esta función, siempre activa, controla que la concentración de gas medida se encuentre dentro del límite máximo de la escala. Si el fondo escala se supera, el buzzer emitirá un sonido a la máxima frecuencia de repetición y se encenderá en el display el símbolo **ALM** y el display inferior mostrará la palabra **OVER** (overflow).

#### FUNCTION LOWBATT

El instrumento analiza constantemente el estado de carga de la batería. Si la tensión de la misma baja por debajo del límite de batería descargada, se visualiza en el ángulo superior derecho del display el icono de batería descargada **████**. Desde el momento que se enciende este símbolo el instrumento es perfectamente operativo.

Al alcanzar un límite crítico, por debajo del cual no se garantiza el perfecto funcionamiento del instrumento, en el display aparecerá la palabra **LOW bAtt** y la funcionalidad del instrumento se bloquea: la única función permitida es el apagado. En el sucesivo encendido, si la tensión de la alimentación es superior al valor límite, todas las funciones del instrumento serán reestablecidas. Para sustituir la baterías realizar las instrucciones descriptas en el párrafo 'Operaciones preliminares'.

#### BUZZER

El dispositivo cuenta con un zumbador interno (buzzer) el cual tiene la función de avisador acústico. El tipo de sonido emitido es un 'beep' a baja frecuencia que indica la operatividad del instrumento. Si el instrumento detecta una concentración de gas mayor a 0, da un feedback acústico, esto significa que al aumentar la concentración del gas detectado aumenta la frecuencia del 'beep' emitido por el zumbador.

Umschaltung On/Off.  
Taste Unit: Vermindern bei Ziffernwert oder zyklische Umschaltung On/Off.

Sie können die folgenden Parameter einstellen:  
**P1: Freigabe/Sperre des akustischen Wamsignals**

Beim Zugang in die Parameterkonfiguration zeigt das Gerät den ersten konfigurierbaren Parameter, der mit 'SET 1' angezeigt wird. Dieser Parameter ermöglicht durch Druck auf die Taste 'UNIT' oder 'FUNC', das Ein- bzw. Ausschalten des Wamsignals. Das Gerät wird vom Werk mit eingeschaltetem Wamsummer geliefert (Set 1= On).

**P2: Automatische Abschaltzeit**  
Vom Parameter 'Set 1' gelangen Sie durch Druck auf die Taste 'UNIT' zum zweiten Einstellparameter, der als 'SET 2' angezeigt wird. Hier können Sie die Abschaltzeit einstellen. Mit der Taste 'FUNC' hingegen erhöht. Die einstellbare Zeit geht von 1 bis zu 30 Minuten im 1-Minuten-Takt.

**P3: Alarmbuzzer ON-OFF:**  
Vom Parameter 'Set 2' erreichen Sie durch erneuten Druck der Taste 'UNIT' den Tasten 'UNIT' oder 'FUNC' abändern. Diese Wert mit den Tasten 'UNIT' oder 'FUNC' abändern. Diesen Wert mit dem Gerät wird vom Werk mit eingeschaltetem Alarmbuzzer geliefert.

**OVERRANGE-FUNKTION**

Bei erneutem Druck der Taste 'SET', bei aktiver Konfiguration des Parameters 3, wird der Einstellbereich der Benutzersetzung verlassen und die neu eingestellten Werte werden übernommen. Das Gerät wird vom Werk mit eingeschaltetem Anzeige 'ALM' und im unteren Display die Anzeige 'OFF'.

#### LOWBATT-FUNKTION

Das Gerät überprüft ständig die Batterieladung. Fällt die Batteriespannung unter den Grenzwert der Gaskonzentration die Messskalgrenze nicht über- bzw. unterschreitet. Wird der Mindestwert erreicht ein Alarmsignal, im oberen Display erscheint die Anzeige 'ALM' und im unteren Display die Anzeige 'OFF'. Bei der ersten Anzeige dieses Symbols ist das Gerät noch perfekt funktionsfähig. Bei Erreichen eines kritischen Grenzwertes, unter dem die Funktionsstüchtigkeit des Geräts nicht mehr gewährleistet wird, erscheint im Display die Anzeige 'Lo bAtt' und der Betrieb wird gesperrt, wobei nur die Gasabschaltung freigegeben wird. Liegt beim nächsten Einschalten die Versorgungsspannung über den Grenzwert, werden alle Gerätefunktionen wieder freigegeben. Gehen Sie um die Batterien zu ersetzen wie im Absatz 'Vor der Inbetriebnahme' beschrieben vor.

#### WARNSUMMER

Das Gerät verfügt über einen internen Warnsummer (Buzzer) der als Warnsignal dient. Dieser Warnsummer sendet einen Niedrigfrequenz-Pfeifton aus, der den Betrieb des Gasdetektors meldet. Falls der Detektor eine Gaskonzentration über 0 feststellt, erkennt ein akustisches Feedback, d.h. je höher die Gaskonzentration, desto höher die Frequenz des Pietons.

#### SENSORSTÖRUNG

Das Gerät kontrolliert automatisch den Sensor. Bei Feststellung einer Sensorstörung wird der vom Wamsummer ausgegebene Ton zu einem anhaltenden Ton

visualizzato il terzo parametro **'SET 3'** che consente di attivare o disattivare il buzzer in caso di allarme. Per modificare questo parametro usare i tasti **'UNIT'** o **'FUNC'**. Il dispositivo esce dalla fabbrica con il buzzer su allarme attivato.

Quando è attiva la configurazione del parametro 3, un'ulteriore pressione del pulsante **'SET1'**, provoca l'abbandono dell'area relativa ai settaggi dei parametri Utente e la memorizzazione dei settaggi appena effettuati.

**FUNZIONE OVERRANGE**  
Questa funzione, sempre attiva, controlla che la concentrazione di gas misurata si trovi entro il limite massimo della scala.

Nel caso in cui il fondo-schermo venga superato il buzzer emetterà un suono alla massima frequenza di ripetizione e si accenderà sul display il simbolo **'ALW'** ed il display inferiore mostrerà la scritta **'OVER'** (overflow).

**FUNZIONE LOWBATT**  
Lo strumento analizza costantemente lo stato di carica della batteria. Se la tensione della batteria scende al di sotto della soglia di batteria scarica, viene visualizzata nell'angolo superiore destro del display, l'icona di batteria scarica . Dal momento in cui si accende questo simbolo lo strumento è ancora perfettamente operativo.

Al raggiungimento di una soglia critica, al di sotto della quale non è garantito il perfetto funzionamento dello strumento, sul display comparirà la scritta **'Lo bATT'** e la funzionalità dello strumento viene bloccata: l'unica funzione consentita è lo spegnimento. Alla successiva accensione, se la tensione di alimentazione è superiore al valore limite, tutte le funzioni dello strumento vengono ripristinate. Per sostituire le batterie seguire le istruzioni descritte nel paragrafo 'Operazioni preliminari'.

**BUZZER**  
Il ricevitore è dotato di una cicalinina interna (buzzer) la quale ha la funzione di avvisatore acustico. Il tipo di suono emesso è un 'beep' a bassa frequenza che sta ad indicare l'operatività dello strumento.  
Nei casi in cui lo strumento rileva una concentrazione di gas maggiore di 0 fornisce un feedback acustico, ciò significa che all'aumentare della concentrazione del gas rilevato aumenta la frequenza del 'beep' emesso dalla cicalinina.

**SENSORE GUASTO**  
Il ricevitore controlla automaticamente lo stato del sensore. Nel caso in cui il sensore risulti guasto il suono emesso dal buzzer diviene continuo (se è attivata la funzione di allarme) e viene mostrata sul display la scritta **'SENS FAIL'**.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
Alimentazione: 9V, 6X1.6V AAA alcaline  
Alimentazione esterna: Alimentador 12 Vcc, 100 mA  
Autonomia batterie: 4 ore minimo  
Soglia Batteria scarica: 6.00 V Strumento funzionante  
Soglia Operativa: 5.50 V Strumento bloccato  
Campo di misura: 0.00 .. 1% VOL CH4  
0.00 .. 20% LEL CH4  
0.00 .. 1.800ppm LPG (IsoC4H10)  
Risoluzione: 1 ppm  
Precisione: ±20% fs a 20°C ±1°C,  
65±5% RH (vedi oltre)  
Unità di misura: ppm, %vol, %LEL  
Tipo sensore: Semiconductor  
Tempo di pre-riaccendimento: max 45 secondi fisso  
Tempo di Auto-spegnimento: OFF, 1 .. 30 minutos  
Display: LCD  
Grado di protezione: IP 20  
Tempo de protección: 0°C .. +40°C  
Tempo de almacenaje: -10°C .. +50°C  
Limite de humedad: 20% .. 80% RH  
Caja: ABS HB autoextinguible  
Material: Azul oscuro  
Color: 72 x 151 x 37mm. (A x H x P)  
Dimensiones: ~ 312 gr.  
Peso: 270 mm  
Long. flexible sensor:  
Alimentador exterior  
Accesorios: 230V~/12V= 100mA  
disponible a pedido

## BEDIENUNG

### VOR DER INBETRIEBNAHME

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen sind die folgenden Eingriffe vorzunehmen:

- Die mitgelieferten Batterien ins dazu bestimmte Fach einsetzen. Um den Batteriefachdeckel zu entfernen, über Sie mit dem Finger oder mit einem Schraubenzieher einen leichten Druck auf den Kunststoffhalter aus (siehe Abb. 2); setzen dann die Batterien ein, achten Sie dabei auf die Polariaten.
- Alternativ dazu, stecken Sie den Stecker des externen Speisegeräts ein (siehe Abbildung 3), dann das Speisegerät ans Stromnetz verbinden.

### BESCHREIBUNG DER BEFEHLSTASTEN

- **Einschalt/Ausschalttaste**  
Um den Gasdetektor ein- bzw. ausschalten, die Taste  drücken. Beim Einschalten des Gerät entsteht ein Piepton und der Sensor wird 4-5 Sekunden lang vorgenehmt.
- Im Display erscheint die Anzeige **'HEAT'** und die zur Vorheizung des Sensors verbleibende Restzeit. Beim Ablauf der Vorheizzeit geht es zur Nullstellung über, diese dauert 6

**SENSOR ROTO**  
El dispositivo controla automáticamente el estado del sensor. Si el sensor estuviera roto el sonido emitido por el buzzer se hace continuo (si está activa la función de alarma) y se muestra en el display la palabra **'SENS FAIL'**.

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Alimentación: 9V, 6X1.6V AAA alcalinas  
Alimentador exterior: Alimentador 12 Vcc, 100 mA  
Autonomía baterías: 4 ore minimo  
Límite Batería descargada: 6.00 V Instrumento en funcionamiento  
Límite Operatividad: 5.50 V Instrumento bloqueado  
Campo de medida: 0.00 .. 10.000 ppm CH4  
0.00 .. 1% VOL CH4  
0.00 .. 20% LEL CH4  
0.00 .. 1.800ppm LPG (IsoC4H10)

Resolución: 1 ppm  
Precisión: ±20% fs a 20°C ±1°C,  
65±5% RH (ver más)  
Unidad de medida: ppm, %vol, %LEL  
Tipo sensor: Semiconductor  
Tiempo de precalentamiento: max 45 segundos fijo  
Tiempo de Auto- apagado: OFF, 1 .. 30 minutos  
Display: LCD  
Grado de protección: IP 20  
Tempo de funcionamiento: 0°C .. +40°C  
Tempo de almacenaje: -10°C .. +50°C  
Limite de humedad: 20% .. 80% RH

Caja: ABS HB autoextinguible  
Material: Azul oscuro  
Color: 72 x 151 x 37mm. (A x H x P)

Dimensiones: ~ 312 gr.  
Peso: 270 mm  
Long. flexible sensor:  
Alimentador exterior  
Accesorios: 230V~/12V= 100mA  
disponible a pedido

## DEUTSCH

### ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Diese Gerät ist ein tragbarer digitaler Gasdetektor mit externer flexibler Sonde (geeignet um die möglichen Gasleckstellen zu erreichen) und einem Halbleitergasensor, mit dem die Brenngaslecks in den Anlagen, Leitungen und Geräten aufgefunden werden können. Das Gerät detektiert sowohl CH4 (Methan) als auch LPG (IsoButan und IsoPropan und weitere Brenngase (Kohlenwasserstoffe)).  
Die gemessene Gaskonzentration wird im LCD-Display vierstellig und am graphischen Balken von 0 bis 100 angezeigt (für die Anzeige von 0 bis 100% des Messbereichs). Diese Gerät kann sowohl mit Alkali-Batterien als auch mit wieder aufladbaren Batterien betrieben werden. Der Gasdetektor kann außerdem auch durch einen externen 12 V-Speisegerät versorgt werden.  
Die Versorgung durch das externe Speisegerät, LÄDT die Batterien NICHT AUF, sie dienen nur der Speisung, denn beim Anschluss des Speisegerätsstöpsels (Option) wird die Verbindung zum Batteriefach unterbrochen.  
Zur Akkulaadung ist ein eigens dazu bestimmtes externes Ladegerät zu verwenden. Der Gasdetektor ist mit Nullstellungs- und Selbstabschaltungsfunktion ausgestattet.

## BEDIENTUNG

### VOR DER INBETRIEBNAHME

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen sind die folgenden Eingriffe vorzunehmen:

- Die mitgelieferten Batterien ins dazu bestimmte Fach einsetzen. Um den Batteriefachdeckel zu entfernen, über Sie mit dem Finger oder mit einem Schraubenzieher einen leichten Druck auf den Kunststoffhalter aus (siehe Abb. 2); setzen dann die Batterien ein, achten Sie dabei auf die Polariaten.
- Alternativ dazu, stecken Sie den Stecker des externen Speisegeräts ein (siehe Abbildung 3), dann das Speisegerät ans Stromnetz verbinden.

### BESCHREIBUNG DER BEFEHLSTASTEN

- **Einschalt/Ausschalttaste**  
Um den Gasdetektor ein- bzw. ausschalten, die Taste  drücken. Beim Einschalten des Gerät entsteht ein Piepton und der Sensor wird 4-5 Sekunden lang vorgenehmt.
- Im Display erscheint die Anzeige **'HEAT'** und die zur Vorheizung des Sensors verbleibende Restzeit. Beim Ablauf der Vorheizzeit geht es zur Nullstellung über, diese dauert 6

moment d'insérer le jack de l'alimentateur (optionnel) le raccordement avec le logement des batteries est déconnecté. Pour recharger les batteries, il faut un chargeur extérieur spécial de batteries. En outre l'appareil est muni des fonctions autozéro et arrêt automatique.

## FONCTIONNEMENT

### OPÉRATIONS PRÉALABLES

Avant de commencer à utiliser l'appareil, il faut effectuer les opérations préalables suivantes :  
Insérer dans leur logement les batteries faisant partie de la fourniture. Pour éteindre le couvercle du logement des batteries, appuyer légèrement vers l'intérieur, avec un doigt ou un tournevis, sur le levier en plastique (voir à droite Fig. 2), ensuite introduire les batteries en faisant attention à leur polarité.  
• En alternative, insérer le jack de l'alimentateur extérieur dans le connecteur de l'instrument (voir Fig. 3), puis brancher l'alimentateur à la prise de courant.

### DESCRIPTION DES COMMANDES

• **Touche de marche / arrêt**  
Pour allumer ou éteindre l'instrument, appuyer sur la touche .

Quand il se met en fonction, de détecteur émet un beep et commence la phase de préchauffage du capteur cela pendant 45 secondes. Le dispositif de visualisation affiche l'inscription **'HEAT'** et le temps qui manque à la fin du chauffage du capteur. Une fois terminé le temps, on passe à la phase autozéro, qui dure 6 secondes, accompagnée d'un beep. Une fois terminée cette phase, l'instrument émet un beep prolongé qui indique que l'appareil fonctionne complètement. Pendant le fonctionnement normal, en absence de fuites de gaz, l'instrument émet un beep toutes 2 secondes. Au contraire, si détecte la présence de gaz, la fréquence de répétition du beep augmente d'un fur et à mesure qu'augmente la concentration du gaz détecté.

Le réglage de l'instrument est effectué à l'usine, avec le mode d'arrêt automatique activé et le temps réglé sur 10 minutes. Cela signifie que l'instrument s'éteindra automatiquement après 10 minutes. Pour désactiver temporairement cette fonction (jusqu'au premier arrêt manuel), continuer à appuyer sur la touche  pendant au moins 4 secondes dans la phase d'allumage. Pour éteindre l'instrument, il suffit d'appuyer sur la touche  ; 3 beep en séquence indiquent que le détecteur a été éteint.

• **>0 Touch AUTOZÉRO**  
Avec l'instrument allumé, on appuie sur cette touche pour activer la procédure d'autozéro. Comme on a déjà expliqué auparavant, le temps d'autozéro dure 6 secondes, accompagné d'un beep et des quatre chiffres '0000' clignotent sur l'afficheur. Dans ce mode, l'instrument échantillonne la concentration de gaz mesurée par le capteur et il la prend comme valeur zéro pour les mesures successives. Des que cette phase est terminée, l'instrument émet un beep prolongé indiquant la fin de la procédure.

### Alignement AUTOMATIQUE du Zéro

En absence de gaz, l'instrument effectue un contrôle continu du zéro, en alignant avec la valeur utile pour la mesure, qui est aussi appelée 'référence d'autozéro'. L'utilisateur n'a aucune trace de cet auto-alignement, qui est effectué toutes les 2 secondes, pour compenser d'éventuelles modifications engendrées par la dérive du capteur ou par des tolérances des composants électroniques.

Au moment où l'instrument capte la présence de gaz, il abandonne la procédure d'alignement du zéro et il passe à la procédure de mesure de la concentration du gaz présent dans l'environnement à proximité du capteur.

### 'H' Touche Hold

On appuie sur la touche 'H' pour activer le mode 'HOLD', qui

El dispositivo controla automáticamente el estado del sensor. Si el sensor estuviera roto el sonido emitido por el buzzer se hace continuo (si está activa la función de alarma) y se muestra en el display la palabra **'SENS FAIL'**.

### CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES

Alimentación: 9V, 6X1.6V AAA alcalinas  
Alimentador exterior: Alimentador 12 Vcc, 100 mA  
Autonomía baterías: 4 ore minimo  
Límite Batería descargada: 6.00 V Instrumento en funcionamiento  
Límite Operatividad: 5.50 V Instrumento bloqueado  
Campo de medida: 0.00 .. 10.000 ppm CH4  
0.00 .. 1% VOL CH4  
0.00 .. 20% LEL CH4  
0.00 .. 1.800ppm LPG (IsoC4H10)

Resolución: 1 ppm  
Precisión: ±20% fs a 20°C ±1°C,  
65±5% RH (ver más)  
Unidad de medida: ppm, %vol, %LEL  
Tipo sensor: Semiconductor  
Tiempo de pre-riaccendimento: max 45 secondi fisso  
Tempo di Auto-spegnimento: OFF, 1 .. 30 minuti  
Display: LCD  
Grado di protezione: IP 20  
Tempo de protección: 0°C .. +40°C  
Tempo de almacenaje: -10°C .. +50°C  
Limite de humedad: 20% .. 80% RH

Caja: ABS HB autoextinguible  
Material: Azul oscuro  
Color: 72 x 151 x 37mm. (A x H x P)

Dimensiones: ~ 312 gr.  
Peso: 270 mm  
Long. flexible sensor:  
Alimentador exterior  
Accesorios: 230V~/12V= 100mA  
disponible a pedido

En la óptica de un continuo desarrollo de los propios productos, el fabricante, se reserva el derecho de aplicar modificaciones a los datos técnicos y presenciales sin previo aviso. El consumidor está garantizado contra defectos de conformidad del producto según la Directiva Europea 1999/44/CE y con el documento disponible en el negocio vendedor el texto completo de la garantía.

## FRANÇAIS

### DESCRIPTION GÉNÉRALE

Ce produit est un détecteur numérique portable de fuites de gaz, équipé d'une sonde flexible extérieure (qui sera atteindre le point présumé d'origine de la fuite de gaz) dont l'extrémité est équipée d'un capteur de gaz semi-conducteur, qui permet de détecter des fuites de gaz combustibles dans les installations, les tuyauteries et les appareils. L'appareil réagit soit au CH4 (méthane), soit au GPL (isobutane et isopropane) ainsi qu'à de nombreux autres gaz combustibles (hydrocarbures). La concentration mesurée apparaît sur l'indicateur de gaz semi-conducteur qui affiche à quatre chiffres, ainsi que sur un graphique échelle de 0 à 100 (pour l'indication de 0 .. 100% de la plage de mesure).

Le détecteur peut être alimenté avec des batteries soit rechargeables, en plus il peut également être alimenté par un alimenteur extérieur à 12 V. L'alimentation extérieure ne recharge PAS les batteries, elle sera exclusivement à l'alimentation de l'appareil ; en effet, au

permet de bloquer la lecture de la valeur courante affichée sur le dispositif inférieur de visualisation.

L'allumage du symbole 'HOLD' et l'émission d'un beep signifiant que cette fonction a été activée.

Dans ce mode, l'afficheur supérieur continue à montrer la valeur courante de concentration (par conséquent, il suit les modifications de la concentration liée sur le capteur), tandis que l'afficheur inférieur indique la valeur 'bloquée'.

En appuyant une deuxième fois sur la touche **H**, l'instrument quitte le mode HOLD et émet un beep pour confirmer ce changement.

#### **UNIT Touche Unité de mesure**

En appuyant sur la touche 'UNIT', on peut sélectionner l'unité de mesure à laquelle se réfère la valeur de concentration affichée.

Chaque fois qu'on appuie sur la touche **UNIT**, l'instrument cycle toutes les unités de mesure disponibles (en partant de l'unité de mesure courante), dans l'ordre suivant :

=> ppm => %vol => % L.E.L. => ppm =>

A chaque passage, la nouvelle unité de mesure est automatiquement mise en mémoire, afin qu'elle puisse être récupérée à l'allumage suivant. Trois paramètres peuvent être configurés: appuyer sur la touche 'SET' pour passer d'un paramètre au suivant. On peut modifier leurs valeurs en appuyant sur les touches suivantes:

#### **BUZZER**

Le détecteur est équipé d'un vibreur sonore interne (buzzer), qui fonctionne comme avertisseur sonore. Le type de son émis est un beep à basse fréquence, indiquant l'état de bon fonctionnement de l'instrument.

Au cas où l'instrument détecte une concentration de gaz supérieure à 0, il produit un feedback acoustique, c'est-à-dire augmente, au fur et à mesure que la concentration de gaz augmente également.

#### **CAPTEUR EN PANNE**

De détecteur contrôle automatiquement l'état du capteur. Au cas où le capteur est en panne, le son émis par le buzzer devient continu (si la fonction d'alarme est activée) et le message 'SENS FAIL' apparaît sur l'afficheur.

#### **Touche Set**

En continuant à appuyer sur cette touche pendant au moins 3 secondes, on a la possibilité de configurer les paramètres généraux de l'instrument. Trois paramètres peuvent être configurés: appuyer sur la touche 'SET' pour passer d'un paramètre au suivant. On peut modifier leurs valeurs en appuyant sur les touches suivantes:

**Touche Func** : Elle augmente le paramètre, si l'il s'agit d'un paramètre numérique, ou elle cycle entre On et Off.

**Touche Unit** : Elle diminue le paramètre, si l'il s'agit d'un paramètre numérique, ou elle cycle entre On et Off.

On peut configurer les paramètres suivants :

#### **P1 : Activation/désactivation signal acoustique**

En accédant au mode de configuration des paramètres généraux, l'instrument propose le premier paramètre configurable, affiché comme **SET 1**. Ce paramètre permet d'activer ou de désactiver le buzzer en appuyant sur **UNIT** ou **'FUNC'**. Le réglage à l'usine configure le buzzer de l'instrument comme activé (Set 1 = On).

#### **P2 : Temps darrêt automatique**

Avec le paramètre 'Set 1' affiché, en appuyant sur la touche **SET** on accède au deuxième paramètre configurable, affiché comme **SET 2**, qui permet de modifier le temps d'arrêt automatique. La touche **UNIT** diminue la valeur affichée sur le dispositif de visualisation, tandis que **'FUNC'** augmente la valeur. Les durées configurables sont comprises entre 1 .. et 30 minutes, à intervalles de 1 minute. Pour désactiver la fonction d'arrêt automatique, augmenter ou diminuer la valeur jusqu'à ce qu'apparaisse **OFF**.

#### **P3 : Buzzer sur alarme: On-Off.**

Avec le paramètre 'Set 2' affiché, en appuyant sur la touche **SET** on accède au troisième paramètre **SET 3**, qui permet d'activer ou de désactiver le buzzer en cas d'alarme. Utiliser les touches **UNIT** ou **'FUNC'** pour modifier ce paramètre. Le réglage à l'usine configure le buzzer de l'alarme comme activé. Quand la configuration du paramètre 3 est active, appuyer encore une fois sur la touche **SET** pour sortir du programme de configuration des paramètres. Utilisateur et pour mettre en mémoire les réglages à peine effectués.

#### **FONCTION OVERRANGE**

Cette fonction, toujours active, veille à ce que la concentration mesurée de gaz ne dépasse pas la limite maximale de l'échelle. Au cas où cette valeur dépasse la limite, le buzzer émet un son à la fréquence maximale de répétition; en outre,

le symbole '**ALM**' s'allume sur l'afficheur et dans la partie inférieure apparaît le message **OF1** ('overflow').

#### **FONCTION LOWBATT**

L'instrument contrôle constamment l'état de charge de la batterie. Si la tension de la batterie diminue au-dessous du seuil de décharge, l'icône de batterie déchargée **'■'** apparaît s'allume, l'instrument est encore parfaitement fonctionnant. Au moment d'atteindre un seuil critique, au-dessous duquel le fonctionnement parfait de l'instrument n'est pas garanti, le dispositif de visualisation affiche l'inscription '**Lo Batt**', ce qui bloque le fonctionnement de l'instrument. L'unique opération possible, c'est de l'éteindre. Au moment de le rallumer, si la tension d'alimentation dépasse la valeur limite, toutes les fonctions de l'instrument sont rétablies. Pour remplacer les batteries, suivre les instructions données dans la section 'Opérations préalables'.

#### **BUZZER**

Le détecteur est équipé d'un vibreur sonore interne (buzzer), qui fonctionne comme avertisseur sonore. Le type de son émis est un beep à basse fréquence, indiquant l'état de bon fonctionnement de l'instrument.

Au cas où l'instrument détecte une concentration de gaz supérieure à 0, il produit un feedback acoustique, c'est-à-dire augmente, au fur et à mesure que la concentration de gaz augmente également.

#### **DONNÉES TECHNIQUES**

Alimentation :	9V, 6x1.6V AAA alcalines
Alimentation extérieure :	Alimentateur 12 Vcc, 100 mA
Autonomie des batteries :	4 heures minimum
Seuil de batterie déchargée :	6.00 V Instrument fonctionnant 5.50 V
Seuil de fonctionnement :	0.00 .. 10.000 ppm CH4
Plage de mesure :	0.00 .. 1% VOL CH4
Degré de protection :	IP 20
Temp. de stockage :	-10°C .. +50°C
Limites d'humidité :	20% .. 80% RH
Résolution :	±20% f.s. à 20°C ±1°C, 65 ±5% RH (voir plus bas)
Unité de mesure :	ppm, %vol, %L.E.L.
Type de capteur :	Semi-conducteur
Temps de pré-chauffage :	max. 45 secondes, temps fixe
Temps d'arrêt autom. :	OFF, 1 .. 30 minutes
Afficheur :	LCD
Degré de protection :	IP 20
Temp. de stockage :	-10°C .. +50°C
Limites d'humidité :	non condensée
Conteneur :	ABS HB autoextinction
Couleur :	Bleu foncé
Dimensions :	72 x 151 x 37mm. (L x H x P)
Poids :	~ 312 gr.
Longueur flexible capteur :	270 mm
Accessoires :	Alimentateur extérieur 230V~/12V = 100mA disponible sur demande

Dans la perspective d'un développement continu de ses produits, le constructeur se réserve la possibilité d'apporter des modifications aux données techniques et aux performances, sans avis préalable. L'utilisation est garantie contre tout défaut document concernant le produit, selon la Directive Européenne 1999/44/CE, ainsi que le document concernant la politique de garantie du constructeur. Sur demande, le texte complet de la garantie peut être consulté chez le vendeur.

'beep' prolongato ad indicare la fine della procedura.

#### **Allineamento AUTOMATICO dello Zero**

Lo strumento, in assenza di gas, effettua di continuo il controllo dello zero, allineando con quello utile per la misura anche detto 'riferimento di autozero'. Di questo automaticamente l'utilizzazione non ha traccia e viene effettuato con cadenza fissa ogni 2 secondi, al fine di compensare eventuali variazioni legate alla derivata del sensore o a tolleranze dei componenti elettronici. Nel momento in cui lo strumento avverte la presenza di gas, abbandona la procedura di allineamento dello zero, e passa alla procedura di misura della concentrazione di gas presente nell'ambiente in prossimità del sensore.

#### **'H' Tasto Hold**

Premendo il pulsante 'H' si entra nella modalità 'HOLD', che permette di congelare la lettura del valore corrente sul display.

L'attivazione di questa funzione è segnalata dall'accensione del simbolo 'HOLD' e dall'emissione di un 'beep'. In questa modalità il display superiore continuerà a mostrare il valore corrente di concentrazione (quindi segue le variazioni della concentrazione letta dal sensore) mentre il display inferiore mostra il valore 'congelato'.

Premendo nuovamente il tasto 'H' lo strumento uscirà dal modo HOLD, ad emetterà un 'beep' di conferma.

#### **'UNIT' Tasto Unità di misura**

Premendo il tasto 'UNIT' si ha la possibilità di selezionare l'unità di misura alla quale si riferisce il valore della concentrazione visualizzata.

Con ogni pressione del tasto 'UNIT' lo strumento ciclerà tra le unità di misura disponibili nel seguente ordine (iniziano con l'unità di misura corrente):

=> ppm => %vol => % L.E.L. => ppm =>

Ad ogni cambiamento, la nuova unità di misura viene automaticamente memorizzata affinché sia recuperabile all'accensione successiva.

#### **'SET' Tasto Set**

Tenendo premuto questo tasto per almeno 3 secondi si ha la possibilità di configurare i parametri generali dello strumento. Per togliere il copertino dell'apporto vano, è necessario praticare una lieve pressione verso l'interno, con un dito o con l'aiuto di un cacciavite sulla leva plastica (vedi a di Fig. 2); quindi inserire la batterie facendo attenzione alle polarità.

In alternativa inserire il Jack dell'alimentatore esterno nel connettore dello strumento (vedi figura 3) quindi inserire l'alimentatore nella presa di corrente.

#### **DESCRIZIONE DEI COMANDI**

##### **•@ Tasto di Accensione/Spegnimento**

Per accendere o spegnere lo strumento, premere il tasto **@@**. In caso di accensione, il rivelatore emette un 'beep' ed inizia la fase di pre-riscaldamento del sensore, che dura 45 secondi. Il display visualizza la scritta 'HEAT' e il tempo residuo per terminare il riscaldamento del sensore. Allo scadere del tempo si passa alla fase di auto-zero, della durata di 6 secondi, e scandita da un 'beep'. Terminata questa fase lo strumento emette un 'beep' prolungato che indica la piena funzionalità del rivelatore. Lo strumento durante il tempo impostato nel display visualizza la scritta 'HEAT' e il tempo residuo per terminare il riscaldamento del sensore. Allo scadere del tempo si passa alla fase di auto-zero, della durata di 6 secondi, e scandita da un 'beep'. Terminata questa fase lo strumento emette un 'beep' prolungato che indica la piena funzionalità del rivelatore. Il rivelatore viene programmato in fabbrica con la modalità di auto-spegnimento attiva e il tempo impostato a 10 minuti. Ciò significa che lo strumento si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti. Per escludere temporaneamente questa funzione (fino al primo spegnimento manuale) è necessario tener premuto per 4 secondi il tasto **'@'** in fase di accensione. Per spegnere lo strumento basta premere il pulsante **'@'**; lo spegnimento del rivelatore è segnalato dall'emissione di 3 beep in sequenza.

##### **>> Tasto di AUTOZERO**

Premendo questo pulsante, con strumento acceso, si attiva la procedura di autozero. Come descritto precedentemente il tempo di auto-zero è di 6 secondi scanditi da un 'beep' e dal lampeggi, sul display, delle 4 cifre 0.000; in questa modalità lo strumento campiona la concentrazione di gas misurata dal sensore e la assume come valore di zero per le successive misure. Terminata questa fase, lo strumento emeterà un

'beep' prolungato ad indicare la fine della procedura.

##### **Tasto 'UNIT'**

Consente di modificare il tempo di autospennamento. Il tasto 'UNIT' decremente il valore visualizzato sul display, mentre il tasto 'FUNC' incrementa il valore. I tempi configurabili sono compresi tra 1 .. 30 minuti con step di 1 minuto.

##### **P2: Tempo di Auto-Spegnimento**

Dal parametro 'Set 1', premendo il tasto 'SET' si entra nel secondo parametro configurabile visualizzando come **SET 2** che consente di modificare il tempo di autospennamento.

Il tasto 'UNIT' decremente il valore passa da On/Off, ciclicamente.

##### **Tasto 'Unit'**

Decrementa il parametro se numerico, oppure passa da On/Off, ciclicamente.

I valori possono essere modificati tramite la pressione dei tasti:

##### **P1: Abilitazione/disabilitazione segnale acustico**

Entrando in modalità di configurazione dei parametri generali, lo strumento presenta il primo parametro configurabile, visualizzato come **SET 1**.

Questo parametro permette di attivare o disattivare il buzzer premendo il pulsante 'UNIT' oppure 'FUNC'. Lo strumento esce dalla fabbrica con il buzzer attivato (Set 1 = On).

##### **P2: Tempo di Auto-Spegnimento**

Dal parametro 'Set 1', premendo il tasto 'SET' si entra nel secondo parametro configurabile visualizzando come **SET 2** che consente di modificare il tempo di autospennamento.

Il tasto 'UNIT' decremente il valore visualizzato sul display, mentre il tasto 'FUNC' incrementa il valore. I tempi configurabili sono compresi tra 1 .. 30 minuti con step di 1 minuto.

Per disabilitare l'auto-spegnimento incrementare o decrementare il valore finché non compare la scritta 'OFF'.

##### **P3: Buzzer su allarme: On-Off.**

Dal parametro 'Set 2', premendo il tasto 'SET' viene visualizzata la scritta 'ON-OFF'.

Confermando la scrittura premendo il tasto 'SET' lo strumento esce dalla fabbrica con il buzzer attivato (Set 1 = On).

##### **PO RDZ BIO DEZ 017958G 103510 POR RDZ BIO DEZ 017958G 103510**

7